





- 1* Размеры для справок.
 2 Неуказанные предельные отклонения размеров - по СТЗ.
 3 Для деталей выполняемых без чертёжа, шероховатость поверхностей, полученных отрезкой - $\nabla 3$, остальное - $\sim$.
 4 Сварные швы по ГОСТ 5264-69.

120A.034.000CB				Н 0 0 5			Лист	Масштаб	Масштаб
Сборочный чертёж				И	820	1:20	Лист	Масштаб	Масштаб
Исполн.	Н. Демин	Подп.	Дата	САНТЕХПРОЕКТ					
Разраб.	Линин	Проб.	Линин	Госстрой СССР					
Инж. пр.	Линин	Инж. пр.	Линин	ГОРЬКИЙ					
Наконт.	Воскобой	Наконт.	Воскобой						
Несёт.		Несёт.							

Формат	Зона	Прз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
54		4	A20A.034.004	Ребро		
				Полоса 5x50 ГОСТ 103-57		
				См. ГОСТ 535-58		
				L = 180 B ₇	8	0,35 к2
54		5	A20A.034.005	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. ГОСТ 535-58		
				L = 627 B ₇	8	1,75 к2
54		6	A20A.034.006	Стенка		
				Лист 4 ГОСТ 5631-57		
				См. ГОСТ 14637-69		
				(1200x2985) B ₇	2	1,12 к2
54		7	A20A.034.007	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. ГОСТ 535-58		
				L = 633 B ₇	8	1,78 к2 / 1,24
54		8	A20A.034.008	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. ГОСТ 535-58		
				L = 2410 B ₇	8	6,75 к2
54		9	A20A.034.009	Ребро		
				Полоса 6x60 ГОСТ 103-57		
				См. ГОСТ 535-58		
				L = 1334 B ₇	4	3,75 к2

Изм.	Идет	Материал	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

A20A.034.000

Тисл
2

